

## Notitie / Memo

HaskoningDHV Nederland B.V.  
Industry & Buildings

Aan: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  
Van: Robert van der Velde  
Datum: 2 november 2016  
Kopie:  
Ons kenmerk: I&BBE3280N001F0.1  
Classificatie: Projectgebonden

**Onderwerp: Erratum bij aanvraag omgevingsvergunning Windpark Ferrum**

---

Op 31 oktober is een aantal aanvullingen ingediend op de aanvraag omgevingsvergunning voor Windpark Tata Steel scenario 3 – 2345141 op het terrein van Tata Steel gemeente Velsen. Deze aanvullingen betreffen actualisaties van een aantal documenten in verband met eerder gemelde verplaatsingen van de windturbines en de aanvullingen zijn deels gedaan op verzoek van het bevoegd gezag. De onderstaande aanvullingen zijn via het OLO ingediend bij Provincie Noord-Holland:

- Revisie ruimtelijke onderbouwing Windpark Ferrum;
- Revisie kaartmateriaal;
- Revisie geluidsstudie;
- Revisie studie externe veiligheid;
- Toets defensieradar, nieuw toegevoegd document;
- Uittreksel Kamer van Koophandel, nieuw toegevoegd document

Direct na het indienen is gebleken dat er in de ingediende ruimtelijke onderbouwing en het kaartmateriaal voor windturbine 3 nog de oude coördinaten zijn genoemd. Om te voorkomen dat het fundament van windturbine 3 in de zeevering zou komen, is deze turbine ruim tien meter in noordwestelijke richting verschoven. In de onderstaande gecorrigeerde tabel uit de ruimtelijke onderbouwing staan de juiste coördinaten vermeld en deze tabel vervangt tabel 2-1 uit de ruimtelijke onderbouwing.

*Tabel 2-1: Locaties beoogde turbines*

#	X-coördinaat	Y-coördinaat
3	100159	499349
4	100290	499650
5	100420	499960

Gelijktijdig met dit erratum is ook gecorrigeerd kaartmateriaal via het OLO ingediend dat het op 31 oktober 2016 ingediende kaartmateriaal vervangt.

In de op 31 oktober ingediende actualisatie van de geluidsstudie en de studie externe veiligheid staan wel de juiste coördinaten vermeld en is tevens gerekend met de juiste coördinaten. Deze documenten blijven daarom ongewijzigd.